



Kalkkristalle unter dem Rasterelektronenmikroskop:

Bei diesem Versuch wurde ein Wassertropfen auf eine Glasplatte getropft und bei Raumtemperatur verdunstet. Auf diesen Bildern sieht man die verbliebenen Kalkkristalle vor und nach der Installation von aqua blue:



Tropfenrand ein Tag nach der Installation von aqua blue:
Einzelne Kristalle ohne Verkrustungen



Tropfenrand ohne aqua blue:
Sehr verkrustete Kalkablagerungen

Diese Untersuchung wurde durchgeführt von:

Akkreditiertes Prüflabor Dipl.-Ing. Walter Lang
Celtisstr. 16, 90459 Nürnberg